



*Anfang des 19. Jahrhunderts in zwei Achsen errichteter Backsteinbau. Die Eingangstür ist in die linke Haushälfte eingelassen. Hausteinsohlbänke sind sichtbar.*